

Vi genomför gasolkontroll på ca 40% av kontrollbesiktade Husbilar och Husvagnar och vid 3% av besiktningar hittas en eller flera brister. Den brist med mesta anmärkningar är otillräcklig täthet

Gasolkontroller	2023	2022
	Län	Andel med brister
Blekinge län	1,8%	4,3%
Dalarna län	3,4%	4,5%
Gotlands län	1,1%	1,9%
Gävleborgs län	2,2%	2,4%
Hallands län	2,9%	2,4%
Jämtlands län	2,7%	2,9%
Jönköpings län	4,1%	3,5%
Kalmar län	2,4%	1,4%
Kronobergs län	2,6%	3,4%
Norrbottnens län	4,0%	3,0%
Skåne Län	4,0%	3,5%
Stockholms län	4,7%	6,5%
Södermanlands län	2,7%	3,1%
Uppsala län	3,0%	1,8%
Värmlands län	4,3%	2,4%
Västerbottens län	2,5%	2,4%
Västernorrlands län	3,0%	3,8%
Västmanlands län	1,3%	3,2%
Västra Götalands län	3,7%	3,1%
Örebro län	1,4%	2,0%
Östergötlands län	4,6%	2,2%
Totalt	3,1%	3,1%

Komponent och Brist	2023	2022
	Andel av felen	Andel av felen
Fastsättning gasolflaskor		
bristfällig fastsättning	2,1%	1,8%
saknas	0,0%	0,4%
Gasolapparater och komponenter		
påtagligt skadad	1,5%	1,3%
Gasolinstallationens täthet		
kontroll inte utförd	1,3%	1,1%
läckage finns	87,6%	86,4%
Synliga gasolledningar/slangar		
bristfällig fastsättning	2,5%	0,9%
skadad	5,0%	8,2%

Per fordonsslag	2023		2022	
	Andel utförda	Andel med brister	Andel utförda	Andel med brister
Totalt	39,5%	3,1%	39,6%	3,1%
Husvagn	41,3%	4,1%	42,3%	4,1%
Husbil	38,0%	2,1%	37,5%	2,3%